DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: VRUNDAVAN SARL

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{PRES} \ \textbf{LOT} \ \textbf{III} \ \textbf{F} \ \textbf{92} \ \textbf{ANTOHOMADINIKA} \ \textbf{CENTRE}, \ \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{2872TAV} \\ \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{2872TAV} \\ \\ \textbf{2872TAV} \\ \textbf{2872TAV} \\ \textbf{3872TAV} \\ \textbf{3872$

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC: 7450

DROIT: Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE SANFIL - TOLIARA

RECU N°: 928909/TLR/008/SUR_SITE/2021

Date: 01/12/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :Mr FAHAMARO Zakasoa

Opérateur : RAKOTOZAFIARY Anderson

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS