## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANDRIAMIHAJA NAMPOINA DOLLY NANTENAINA \\ & \textbf{ADRESSE:} & AMBOHIMANAMBOLA & GARE, \textbf{T\'el.} \ / \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{7055TBK} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 5200

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRANANA-NOSY BE

-----

**RECU N°: 868961/ANA/029/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPCE ARINOSY Marcellin

Opérateur : BIFA AHIDA LINDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 30JOURS