## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{array}{c} \textbf{De:} \ TOMBONAINA\ VENANT\ JACQUOT\ CLEMENT \\ \textbf{ADRESSE}: LOT\ AMBALABE\ OUEST\ ANTSOHIHY,\ \textbf{T\'el.}\ 032\ 90\ 510\ 73 \end{array}$ 

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $7374MB\,$ 

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1140

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSOHIHY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 905790/MGA/026/SUR\_SITE/2021

**Date**: 09/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC

MAHAJORONARIMIADANA E.Olafson

Opérateur: RASOLOMANDIMBY Vonimboahangy

Fleurtina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 24 HEURES