## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANDRIANARISON RICHARD BRUNO \\ \textbf{ADRESSE}: LOT RN7/139 ANKAPILA SENDRANALINA, T\'el. - \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{9507FD} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF:** TBR > 25 places et  $\leq$  50 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3490

**DROIT:** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-MANAKARA

-----

**RECU N°: 871403/FNR/021/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PHARE G/D NULS
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L.

Rasolomanana

Opérateur : RAHANTAMALALA JULIANA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS, 29/10/2021