## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & IDAMARISOA CECILE \\ & \textbf{ADRESSE:} & 67 & PLLE & 12/12 & TANAMAKOA, T\'el. / \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{6810AE} \\ \end{tabular}$ 

Ar 2 600

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

TVA:

**PTC:** 2590

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 13 000

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FENERIVE-EST - TOAMASINA

-----

RECU N°: 910861/TNA/017/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- LICENCE A PRESENTER
- FEUX SUR CABINE A ENLEVER

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo

Rodin

Opérateur : RANDRIAMANANTENASOA CHARLIE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS