DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:ANDRIAMIHARIMANANA HERILIVE} \textbf{ADRESSE}: LOT II L BIS 105 AMBOROPOTSY, T\'el. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{2381TAA} \\ \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{2381TAA} \\ \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{2381TAA} \\ \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{2381TAA} \\ \\ \textbf{ABBOROPOTSY}: \textbf{ABBOROPOTS$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 0

DROIT: Ar 18 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOSITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 925214/FNR/015/SUR_SITE/2021

Date: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARG NUL
- CARTE GRISE A CHANGER
- DEFAUT DE MUTATION
- BRANCHEMENT CODE PHARE A VERIFIER

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard Victorien

Opérateur : RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 29/12/2021