## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: BENEMY

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{AMBONIVATO CR AMBODIMANGA, T\'el. } 034\ 19\ 975\ 46$  Pour visite technique avec ou sans carnet du v'ehicule : 7840AH

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2860

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-FENERIVE-EST

-----

RECU N°: 868953/TNA/017/SUR\_SITE/2021

**Date**: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo

Rodin

Opérateur: RANDRIAMANANTENASOA CHARLIE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS