## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & \textbf{BAKOLIARISOA VOLOLONIAINA} \\ \textbf{ADRESSE:} & \textbf{AB 651/II AMBODIRANO ANDRANONAHOATRA, T\'el.} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{0862TAP} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2360

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 934161/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/12/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CHANGEMENT MOTEUR SANS R T I

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(07/01/2022)