## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RANDRIANASOLO MBOLA NJARATIANA **ADRESSE** : LOT 08 SOAMIAMPITA, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5841TAN

**USAGE EFFECTIF: VP** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1505

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

-----

RECU N°: 865439/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 01/11/2021