DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: BAKO AULINE

 $\begin{array}{l} \textbf{ADRESSE}: LOT\ 198\ PLLE\ 13/81\ TANAMBAO\ V,\ \textbf{T\'el}.\ 0345377777\\ \textbf{Pour\ visite\ technique\ avec\ ou\ sans\ carnet\ du\ v\'ehicule}: \textbf{9137AF} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC: 9000

DROIT: Ar 15 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 25 000

 TVA:
 Ar 5 000

NET A PAYER: Ar 30 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-BARIKADIMY

RECU N°: 871124/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 30 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PHARE G/D NULS
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- VERRE GLOBE OPTIQUE G/D CASSEES
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA

Lalaina

Opérateur : RAHARININOSY Solotiana Liantsoa

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS