DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} LE & RELAIS & MADAGASIKARA SARL \\ \textbf{ADRESSE} & : LOT & EX-USINE & KARENJY & ANKOFAFALAHY, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule} & : \textbf{4920FE} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC: 15000

DROIT: Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 909975/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PHARE G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J ${\bf B}$

ROLAND

Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS