## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & CLEMENT JEAN EDWIN \\ \textbf{ADRESSE}: LOT II E 15 BIS B C A TER TSARAHONENANA, T\'el. - \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{1826TAK} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2650

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE AMBATOLAMPY - ANTANANARIVO

RECU N°: 914460/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 17/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE NULLE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 JOUR 18/11/2021