DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:GOULABCHAND} DOURENDRA $$ADRESSE: A V 13 ROUTE D'AMBOROVY, T\'el.$$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $7883MB$$

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC: 10990

DROIT: Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

RECU N°: 871637/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE
- FUITE D'HUILE SUR BOITE VITESSE
- FUITE D'HUILE SUR BOITE DE TRANSFERT

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS