## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBATONDRAZAKA - TOAMASINA

**N°MOTEUR**:ILLISIBLE



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 923654/TNA/016/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 26/11/2021

**NOM**: RATSIMBAZAFY HERY JAONA MARCELLIN PAUL

ADRESSE: LOT IIA 38B BIS AMBATOMAINTY **TELEPHONE:** 

PROFESSION: CHAUFFEUR

PLACE ASSISE: 7

**NUM IMM: 2776TBG MARQUE**:TOYOTA **COMMUNE: ANTANANARIVO** 

GENRE: VP **TYPE**: 111TJ80 **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL N°SERIE DU TYPE:07005794 **PUISSANCE: 17** 

PLACE DEBOUT:

PTC:2960 **PAV**:2310 CU:650

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 1992

**USAGE EFFECTIF: VP** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 23/10/2019

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAMANOEL Miorarivelo Le Chef de Centre

Opérateur: ANDRIAMANALINA ONJAVOTRA ELIE LUCIA

Validité de circulation jusqu'au 26/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBATONDRAZAKA - TOAMASINA

DATE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:923654/TNA/016/SUR\_SITE/2021

De: RATSIMBAZAFY HERY JAONA MARCELLIN PAUL 26/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2776 TBG

**USAGE EFFECTTF: VP** 

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2960 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 **CARTE** Ar 0 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

**NET A PAYER: Ar 24 000** TIMBRE Ar 0