## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 864008/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 29/09/2021

**NOM**: ROBIN JEAN JACQUES PIERRE LUCIEN

ADRESSE: VILLA FLEUR DE LOTUS CN°1 PLLE 14/11 AMPANALANA TELEPHONE: 03269136550

**PROFESSION**: CHEF D'ENTREPRISE

NUM IMM : 4597AF MARQUE :FORD COMMUNE : TOAMASINA I

GENRE : VP TYPE : DK4KC7 CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :20 N°SERIE DU TYPE:BBA07857

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 07857

PTC :2503 PAV :1853 CU :650

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2011

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 29/09/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au29/09/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

> > **(**

ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

De: ROBIN JEAN JACQUES PIERRE LUCIEN DATE 29/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4597AF

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2503 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**