## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:Felinirina} \textbf{De:} \ \textbf{FELINIRINA} \ \textbf{NICOLAS} \ \textbf{FRANCIS} \\ \textbf{ADRESSE}: CN°I \ \textbf{FKT} \ \textbf{AMBALAMANASY}, \ \textbf{T\'el.} \ \textbf{.0341991025} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{9946AE} \\ \end{cases}$ 

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 6500

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 14 000

 TVA:
 Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-BARIKADIMY

-----

RECU N°: 874283/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- PARE CHOC AV/ARR A POSER
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA

Lalaina

Opérateur : RAHARININOSY Solotiana Liantsoa

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS