## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 926852/ANT/010/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 30/11/2021

**NOM**: RANAIVO ROGER

ADRESSE: LOT 64 TER C FM MORONDAVA ANTEHIROKA 0341538715 TELEPHONE: 0341538715

**PROFESSION**: MEDECIN CHIRURGIEN

NUM IMM : 4352TBM MARQUE : TOYOTA COMMUNE : AMBOHIDRATRIMO

GENRE: VP TYPE: BC31V2 CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:..055068461

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2190 PAV :1665 CU :525

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2008

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 30/11/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules Le Chef de Centre

Opérateur : VITASOA Solange

Validité de circulation jusqu'au30/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 926852/ANT/010/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

IVATO - ANTANANARIVO

**De**: RANAIVO ROGER DATE 30/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4352 TBM

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2190 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000 Ar 4 000 TVA

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**