## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** BRASSERIES STAR MADAGASCAR **ADRESSE**: RUE DR DR JOSEPH RASETA ANDRANOMAHERY/0320715490, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0515TBA

**USAGE EFFECTIF:** TM16

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 16000

**DROIT:** Ar 39 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 51 000

 TVA:
 Ar 10 200

**NET A PAYER: Ar 61 200** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 911810/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 61 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN A MAIN INOPERANT
- AMPOULE CODE PHARE A CHANGER
- FUITE D'HUILE SUR PONT DE TRANSMISSION AV/ARR

Nom du vérificateur : GPHC RAKOTONIRINA J.

Alexandre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 15/01/2022