DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: SACOPLAST

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{LOT BP 3908 SAROPODY TANJOMBATO}, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{7975TAM} \\ \textbf{ADRESSE}: \textbf{ADRESSE}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1800

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 908428/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PLAQUE NUMERO DE CHASSIS DETERIORE
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PNEU AV G LISSE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 11/12/2021