DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ABDOUL **ADRESSE** : TSIMENATSE II, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4628UC

USAGE EFFECTIF: TM16

PLACE DEBOUT:

PTC: 18500

DROIT: Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-SANFIL

RECU N°: 861581/TLR/008/SUR_SITE/2021

Date: 27/09/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARTIE FROTEE A DRESSER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :Mr FAHAMARO Zakasoa Opérateur : RAKOTOZAFIARY Anderson APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS