DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: BUREAU CADASTRE MINIER MADAGASCAR ADRESSE: MINISTERE ENERGIE MINE, Tél. 0320376772 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: **8112TAL**

Ar 0

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

TVA:

PTC: 1450

DROIT: Ar 0

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

NET A PAYER: Ar 0

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 921444/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 24/11/2021

NET A PAYER: Ar 0

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- MOTEUR SALE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS