## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: SANIFER

ADRESSE: II I 20 A MORARANO, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1485TBE

**USAGE EFFECTIF: TM7** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 8405

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 21 000
TVA: Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 908018/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FEUX DE STOP G/D NULS
- AMORTISSEUR AV D SANS EFFET

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS 26/11/2021