DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: AGRIVET **ADRESSE** : LOT 01 Q AMBOHIBAO, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1682TBA

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC: 7700

DROIT: Ar 15 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 908847/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(11/12/2021)