DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE SANFIL-TOLIARA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874220/TLR/008/SUR_SITE/2021 DATE: 08/10/2021

NOM: GADHER HITEN RAMANLAL

ADRESSE : ANDABIZY TOLIARA TELEPHONE : -

PROFESSION:TRANSPORTEUR

NUM IMM : 7758UBMARQUE : YORKCOMMUNE : TOLIARA IGENRE : REMTYPE : DB15CARROSSERIE :PRB

SOURCE D'ENERGIE:- PUISSANCE:0 N°SERIE DU TYPE:YE18788

 PLACE ASSISE: 0
 PLACE DEBOUT:
 N°MOTEUR:

 PTC: 15000
 PAV: 3400
 CU: 11600

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1988

USAGE EFFECTIF: REM10 NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 03/02/2021

NR LICENCE: DELIVREE LE: 08/10/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :Mr FAHAMARO Zakasoa Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTOZAFIARY Anderson Validité de circulation jusqu'au08/04/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

> > **(**

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:874220/TLR/008/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

SANFIL-TOLIARA

De : GADHER HITEN RAMANLAL DATE 08/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7758UB

USAGE EFFECTTF:REM10

PLACE ASSISE: 0 PLACE DEBOUT: PTC 15000 DROIT Ar 23 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 33 000 TVA Ar 6 600

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 39 600**