## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & MANDRESILAHY & XAVIER ELYSE \\ \textbf{ADRESSE:} & LOT 1C 006 & BIS & ANKOFAFA & AMBALAFARY & GARE, Tél. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule:} & \textbf{3598FE} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF:** TM7

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 9600

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE AMPANIHY - TOLIARA

-----

RECU N°: 922557/TLR/008/SUR\_SITE/2021

**Date**: 25/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- AVERTISSEUR SONORE NUL
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :Mr FAHAMARO Zakasoa Opérateur : RANDRIANASOLO Gisette Sapina APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS