DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAKOTOSON JEAN NESTOR RIGOBERT ADRESSE: LOT 0176 ANKASINA AMBODIAKONDRO, T\'el. \\ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $2165TR$$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1590

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 905600/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 09/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CHANGEMENT MOTEUR SANS R T I

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 09/12/2021