## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} RAHARIMALALA NIRINARISOA NANTENAINA \\ \textbf{ADRESSE}: LOT II G 23 V YS AMBATOMARO ANTSOBOLO, Tél. - Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 4048TBN \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2160

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MANJAKANDRIANA - ANTANANARIVO

RECU N°: 930699/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA

ROLANDE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS - 08/12/2021