DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANDRIANTSEHENO & HERINIAINA & MAMINIRINA \\ & \textbf{ADRESSE} : & FIADANAKELY & MAHITSY, & \textbf{T\'el}. \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule} : & \textbf{7651TK} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 1450

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 915393/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 17/11/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy Opérateur : MIZIZO Joseph Tsimine APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS