

(a) Modeled 60° sector
70
60
50
40
30
20
y (mm)
magnet
−30
−20
−10
0
10
20
30
x (mm)
(b) Air gap and slots
45
40
y (mm)
coupling circle
r = 44.5 mm
−10
−5
0
5
10
x (mm)
Iron
Magnet
Windings
Air gap
Air