
L0
L1
L2
L3
Reference
Zero current
Half current
Full current
Sector torque (N m)
0.01
0.00
−0.01
0.725
0.700
0.675
0.650
0.625
0.600
1.55
1.50
1.45
1.40
1.35
1.30
L3 − reference (mN m)
5
0
−5
10
0
−10
20
0
−20
0
5
10
15
19
Mechanical angle (deg)