

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

瑞芯微 KeyWrite 使用指南

(技术部,底层平台)

文件状态:	当前版本:	V1.3
[]正在修改	作 者:	张伟
[√] 正式发布	完成日期:	2018-05-08
	审核:	
	完成日期:	2018-05-08

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Electronics Co., Ltd (版本所有,翻版必究)



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	刘翊	2017-12-12	发布初版	
V1.1	张伟	2018-01-29	整合 rk3328 芯片	
V1.2	张伟	2018-03-19	整合 widevine	
V1.3	张伟	2018-05-08	整合 playready	



目 录

1	概述	1
	1.1 支持产品	
2	ATTESTATION KEYBOX 生成	1
3	WIDEVINE KEYBOX 生成	2
4	PLAYREADY 证书生成	2
5	工具使用	2
	5.1 KEYBOX 批量烧录	2
6	常见烧录问题	4
	6.1 获取随机秘钥失败	4
	6.2 KEY 超过分配空间	4
	6.3 写 KEY 到 MISC 分区失败	5
	6.4 效验 KEY 失败	5



1 概述

本文介绍瑞芯微平台的 KeyWrite 工具的使用,包括如何生成 attestation keybox、widevine keybox、playready 证书、烧录工具使用和常见问题处理。

1.1 支持产品

芯	片名称
RK3126C	
RK3368	
RK3328	
RK3329	
RK3399	

1.2 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

1. 生产技术人员

2 Attestation Keybox 生成

使用 rk 提供的 rkpacker_attention 工具将 Google 提供的一组 keybox 转换成可烧录的.kdb 数据文件:

rkpacker_attention test_keybox.xml

test_keybox.xml 为指定待转换的 keybox 数据文件,执行之后生成 out/XXX.kdb 文件



3 WideVine Keybox 生成

使用 rk 提供的 rkpacker_widevine 工具将 Google 提供的一组 keybox 转换成可烧录的.kdb 数据文件:

rkpacker_widevine test_keybox.xml -o keybox.kdb

第一个参数: test_keybox.xml 指定待转换的 keybox 数据文件;

第二个参数: -o 参数指定转换后输出的文件路径,如果不指定会在当前目录下生成一个文件 名为 result.kdb 的数据文件,最终得到的.kdb 文件供 Keybox 秘钥烧写工具使用。

4 PlayReady 证书生成

按照微软的要求生成对应证书,详情可参考 rockchip playready 开发指南

5 工具使用

5.1 Keybox 批量烧录

注意:

烧录类型通过界面下拉框选定:

Attestation Key

烧写 attestation key

Widevin Key

烧写 widevine key

PlayReady Certification

烧写 playready 证书

Old key

烧写旧的 vendor 分区(android4.4)



密钥文件	开始	退出	Attestation Key Attestation Key	成功:	00000
密钥文件:			Widevine Key PlayReady Certification Old Key	失败:	00000
				总共:	00000
密钥数:		未使用:	创建时间:		
ID	端口		提示信	息	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

使用步骤:

- 1. 点击"密钥文件",选择 keybox 文件或者 playready 证书
- 2. 点击"开始",自动检测 Loader 设备
- 3. 工具检测到后,根据文件进行烧录
- 4. 可以同时接入多个 loader 设备,并行烧录



6 常见烧录问题


6.1 获取随机秘钥失败



原因:

1. Keybox 文件中的 key 全部用完

6.2 Key 超过分配空间





原因:

1. Key 的大小超过 64k


6.3 写 Key 到 Misc 分区失败



原因:

1. 设备不应答,检查 loader 是不是支持 key 烧录

6.4 效验 Key 失败





原因:

回读比较 key 数据失败,确认 loader 是不是支持 keybox 烧录