实验四:模数转换(ADC)实验

1. 实验目的

● 掌握模数转换器外设的操作原理和编程。

2. 实验设备

● 硬件: PC 机一台

HO ARM 实验板一套

● 软件: WindowsXP 系统, Keil uVision 4.x 集成开发环境

3. 实验内容

- (1)编写 ADC 程序,使用 ADC 读取实验板上的滑动变阻器产生的电压值。
- (2) 使用断点调试功能,观察 ADC 转换值的变化。

4. 实验预习要求

(1) 复习模数转换器(ADC)系统的结构和原理。

5. 实验步骤

(1) 本实验使用 LPC1114 片内模数转换器。




图 4-1 ADC 输入电路

本实验使用通道0采集滑动变阻器的分压电压值,见图4-2。



图 4-2 实验板模数转换器接口与滑动变阻器

- (2) 启动 Keil uVision,新建一个工程 ex04。建立 C 源文件 ex04. c,编写实验程序,然后添加到工程中。设置工程选项,设置工程调试选项。具体步骤参考实验二。
 - (3) 实验程序定义了一个用于存放每次 ADC 转换返回值的变量:

uint32_t u1ADCBuf;

和一个用于取 10 次测量结果平均值的变量:

uint32 t ulADCData;

在对 10 次采集后的 ulADCData 值滤波初之后, 计算出基于 3. 3V 参考电压的模拟信号值。

- (4)编译链接工程。连接实验板,进行仿真调试。单步运行程序,并旋转改变滑动变阻器的阻值,观察采集到的原始值和计算后电压数值的变化。
- (5) 在局部变量查看窗口右键菜单中去掉十六进制显示,即以十进制数显示电压值。如图 4-3 所示。




图 4-3 断点设置和局部变量观察窗口设置

6. 实验参考程序

#include "LPC11XX.h"

模数转换器实验的参考程序见程序清单 4.1。

程序清单 4.1 ADC 实验参考程序

```
void myDelay (uint32_t ulTime)
{
    uint32_t i;

    i = 0;
    while (ulTime--) {
        for (i = 0; i < 5000; i++);
    }
}

void SystemInit(void)
{
    LPC_SYSCON->PDRUNCFG = LPC_SYSCON->PDRUNCFG & 0xFFFFF5F;

    LPC_SYSCON->SYSPLLCLKSEL = 1;

    LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 0;
    LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 1;

    LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 1;

LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 1;
```

```
while(LPC SYSCON->SYSPLLSTAT == 0);
 LPC SYSCON->MAINCLKSEL = 3;
 LPC_SYSCON->MAINCLKUEN = 0;
 LPC_SYSCON->MAINCLKUEN = 1;
 return;
void ADCInit( void )
   LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1 << 16);
   LPC_IOCON->R_PIOO_11 &= ~0xBF;
                                      /* 配置 PI00_11 为模拟输入模式 */
   LPC |000N->R P|00 11 = 0x02;
                                      /* PI00 11 模拟输入通道 0
   LPC_SYSCON->PDRUNCFG &= ~(0x01 << 4); /* ADC 模块上电 */
   LPC SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (0x01 << 13); /* 使能 ADC 模块时钟 */
   LPC ADC\rightarrowCR = ( 0x01 << 0 )
                                                     /* SEL=1,选择 ADCO */
                ((48000000 / 1000000 - 1) << 8 )
                                                    /* 转换时钟 1MHz */
                (0 << 16)
                                                     /* 软件控制转换操作 */
                (0 << 17)
                                                     /* 使用 11 clocks 转换 */
                (0 << 24)
                                                     /* ADC 转换停止 */
                                                /* 直接启动 ADC 转换, 此位无效 */
                ( 0 << 27 );
int main(void)
   uint32 t i;
 uint32 t ulADCData;
 uint32_t ulADCBuf;
    ADCInit();
 while (1) {
       ulADCData = 0;
       for (i = 0; i < 10; i++) {
          LPC_ADC->CR |= (1 << 24);
                                                      /* 立即转换 */
          while((LPC ADC->DR[0] & 0x80000000) == 0); /* 读取 AD0DR0 的 Done */
          LPC_ADC->CR |= (1 <<24);
                                                    /* 第一次转换结果丢弃 */
          while((LPC_ADC->DR[0] & 0x80000000) == 0);
                                                     /* 读取 ADODRO 的 Done */
          ulADCBuf = LPC_ADC->DR[0];
                                                     /* 读取结果寄存器 */
          ulADCBuf = (ulADCBuf >> 6) & 0x3ff;
          ulADCData += ulADCBuf;
       ulADCData = ulADCData / 10;
                                            /* 采样 10 次进行虑波处理 */
       ulADCData = (ulADCData * 3300) / 1024; /* 计算电压值 */
       myDelay(200);
```

7. 实践、观察、思考

- (1) 实验程序中 main()函数名是否可以改为其它名字?要做什么相应的修改才能正确运行?
 - (2) 如何校准模数转换器测量电压的精度?
 - (3) 编程序用滑动变阻器控制指示灯的闪烁速度。