R8-24.　工事中事故等概要　【建設・土木】

発生日時　令和 8 年 3 月 17 日（火曜日）　8 時 40 分頃　（天候　曇　）

工事種別　舗装

事故状況　集積箇所に逆さに置かれたPuL側溝を上下反転させようと作業員2名で転がした際、左手親指をPuLに挟み,裂傷及び骨にヒビが入ったもの。

被災状況　作業員1名（重傷）

事故原因　確認中

【事故状況図（現場位置図）】



【事故状況写真】