Certificado de Calibração

Identificador: 656f3989-5b90-4f0b-a17f-6e38d7d6428e
Emitido em: 27/10/2026 17:49:26 (America/Sao_Paulo)
Gerado por: Usuário de Teste
SHA-256 da planilha de origem:
ac42c2df144fb14e05262e7b8d54460157dc45fb21117f0ae273766eeb6fc7e8

Característica	Leituras	Referência	Média	Erro	LEA	Status
Diâmetro furo A	6.01; 6.02	6.00000	6.01500	0.01500	0.03000	DENTRO_DA_TOLERANCIA
Diâmetro furo B	6.05; 6.07	6.00000	6.06000	0.06000	0.03000	FORA_DA_TOLERANCIA
Altura flange	25.39; 25.41	25.40000	25.40000	0.00000	0.05000	DENTRO_DA_TOLERANCIA
Planicidade face	0.012; 0.014	0.00000	0.01300	0.01300	0.05000	DENTRO_DA_TOLERANCIA

PARECER: REPROVADO

Verificação de autenticidade

Token: 4mCMfG1yCyNyXKW0fM2JMxkRbeCLbftM
https://n0jdkil21h.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/verificar/4mCMfG1yCyNyXKW0fM2JMxkRbeCLbftM