
A) Bewegungsgleichungen

Beobachter für ein Pneumatik-Linearventil

23.03.2012 Timo Hufnagel



Fp:= Druckkraft, Fe:= Federkraft
Fc:= Storkräfte

 $F_{p} = A \cdot p$ $pV = m \cdot R \cdot T$ Gosgleichnung $p \cdot A \cdot x + p \cdot v_{0} = m \cdot R \cdot T$ $\dot{p} \cdot A \cdot x + p \cdot A \cdot \dot{x} + \dot{p} \cdot v_{0} = \dot{m} \cdot R \cdot T$

no = Konsteint

B) Störgrößenbeobachter

Beobachter für ein Pneumatik-Linearventil

23.03.2012 Timo Hufnagel

$$m_k \times F_c - F_c - F_s$$

Genevalisierter Impuls (Messgröße)

Ansatz für einen Beobachter mit Residuum +

r = Kp · [-p +] fp - fe - r dt]
$$\hat{P} := Schitzgröße$$

(3)

B.1) Dynamik des Beoloachters

$$\dot{P} = F_P - F_C - F_S \qquad (4)$$


aus (3)

(4) in (5)

$$\dot{r} = K_{p} \cdot F_{s} - K_{p} \cdot r \quad \longrightarrow \quad \frac{r}{F_{s}} = \frac{K_{p}}{K_{p} + s} = G_{s} \quad (7)$$

Beobachter für ein Pneumatik-Linearventil

23.03.2012 Timo Hufnagel



C) Passivitat

Beobachter für ein Pneumatik-Linearventil

23.03.2012 Timo Hufnagel

- Speicher funhtion

$$S = \frac{1}{2} m_k \cdot x^2$$

$$S = m_k \cdot x \cdot x$$
(1)


$$S = m_k \cdot \dot{x} \cdot \dot{x}$$
 (9)

(1) in (9) mit
$$\underline{r}$$
 als Kompensation
$$S = m_{x} \cdot \underline{x} \cdot \frac{1}{m_{x}} (F_{p} - F_{c} - F_{s} + \underline{r})$$


$$S = \underline{x} (F_{p} - F_{c}) + \underline{x} (r - F_{s})$$
Beopadifer is \underline{r} provides

Beopadnier ist passiv fur

Coulombsche Reibung:



Stubech



daher dieber ganz gut.

70% 7

verwenden, das geht