Peter Klett
Garten- und Landschaftsbau
Montageservice

Peter Klett Garten- und Landschaftsbau
Wilhelmstraße 35, 73230 Kirchheim/Teck

An
Familie
Regine u. Rainer Nitsche
Buchenweg 14
73230 Kirchheim/Teck

Rechnung
Nr.: 2015/51
Datum: 01.12.2015

-

Sehr geehrte Familie Nitsche,

Vielen Dank für Ihre Auftragserteilung. Folgende Leistungen wurden auf Grundlage des Angebotes vom 07.08.2015 für Sie ausgeführt:

	Im Angebot enthaltene Leistungen			
1	Bestehendes Pflaster aufgenommen, gesäubert, zwischengelagert u. wieder verlegt	22,00 m2	22,50	495,00 EUR
2	Bestehendes Porphyrpflaster vor Stufenanlage incl. Schuhabstreifer aufnehmen u. wieder in Mörtel verlegen ca.	3,50 m2	74,50	260,75 EUR
3	Wurzelwerk der benachbarten Bäume aus alter Tragschicht entfernt (siehe Anhang)	3,00 Std.	43,50	130,50 EUR
4	Für Tragschicht ausgekoffert, Aushub geladen u. abgefahren	22,00 m2	21,50	473,00 EUR
5	Rhizomensperre als Wurzelsperre entlang bestehender Gartenmauer eingebaut	8,20 lfm	24,75	202,95 EUR
6	Tragschicht aus Mineralbeton 0-32 ca. 25 cm stark eingebaut u. verdichtet	22,00 m2	22,20	488,40 EUR
	Im Angebot nicht enthaltene, nicht vorhersehbare Leistungen			
7	bei Wurzelentfernung durch Handarbeit entstandener Mehraufwand (siehe Anhang)	4,50 Std.	43,50	195,75 EUR
8	bei Wurzelentfernung durch Handarbeit entstandener Mehraufw. bei Baggermiete (Verlängerung der Miete durch hoheStandzeiten)	1,50 Tage	100,00	150,00 EUR
	Summe Positionen			2.396,35 EUR
	Umsatzsteuer	19,00 %		455,31 EUR
	Endbetrag			2.851,66 EUR

Zahlung innerhalb 14 Tagen nach Rechnungszugang

Steuer-Nr.: 69258/11006 **USt-IdNr.:** DE227630902

Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b Abs. 1 Satz 1 EStG; Sicherheits-Nummer 28 69 08010019, gültig bis 04.03.2017

fon: 07021 483300 IBAN: DE23 6001 0070 0407 0157 01 Postbank Stuttgart
mobil: 0160 90711637 BIC: PBNKDEFF600 Kontonr. 407015701 BLZ 60010070

Sehr geehrte Familie Nitsche,

die zusätzlich entstandenen, nicht vorhersehbaren Kosten erklären sich durch die auf der beiliegenden Bilddokumentation zu sehenden, deutlich stärker als erwarteten Durchwurzelung der unter dem Pflasterbelag liegenden Schicht. Um auf Grund der Dicke (bis zu 25 cm Durchmesser) der vom Nachbargrundstück herüber gewachsenen Wurzeln bei deren Entfernung weitere Schäden an der bestehenden Grundstücksabgrenzung sowie möglicherweise am Gebäude der Familie Nitsche zu vermeiden, konnten diese nur in geringem Maß durch den angemieteten Bagger entfernt werden. Die auf den Bildern deutlich zu sehenden Starkwurzeln mussten von Hand freigelegt, verfolgt und durchtrennt werden. Dadurch erhöhte sich die Mietzeit des Baggers vom geplanten Eintageseinsatz auf 2,5 Tage.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Klett