태경산업


부상토 제거장치 사용법

8 단계만 순서대로 따라 하세요

문의 **010-5448-8108**


크레인 결합식 · 등록특허 제 10-2841703 호

찍으면 영상으로 보기



앞에서 본 모습

부품 이름



1 **와이어 브러쉬**
와이어로프 묶음이 돌면서 오거의 흙을 털어냅니다


2 **유압모터 (회전블록)**
브러쉬 축을 돌립니다

3 **회전플레이트**
힌지를 축으로 돌아 브러쉬를 붙였다 접었다 합니다

4 **오거**
항타기 오거 스크류

뒤에서 본 모습 (운전석 생략)

부품 이름



5 **힌지**
회전플레이트가 도는 축

6 **고정플레이트**
리더 좌측 (정면 기준) 에 고정 밴드로 체결됩니다

7 **리더 고정 밴드**
리더를 감싸 볼트로 조입니다

8 **전진 · 후진 실린더**
늘어나면 전진 , 줄어들면 후진 (접힘)

9 **인양 러그 · 샤클**
설치할 때 항타기 와이어를 거는 곳

10 **완충고무**
접힐 때 충격을 받아 줍니다

리모컨 버튼


무선 리모컨



E-STOP	비상 정지 · 이상하면 제일 먼저
정전 / 역전	브러쉬 돌리기 (오거와 반대 방향 쪽)
전진 / 후진	브러쉬를 오거에 붙이기 / 접기
전원	장치 전원 켜기 · 끄기
히터	겨울에 예열
OFF / ON 스위치	리모컨 켜기 · 끄기


※ 어느 쪽 (정전 / 역전) 이 오거와 반대 방향인지 설치할 때 리모컨에 표시해 두세요

시작 전에 3 가지 확인



브러쉬

빠지거나 볼트가 풀린
브러쉬는 없나요 ?



호스 · 기름

새는 곳은 없나요 ?
기름은 란도 CZ 만




E-STOP

리모컨 비상 정지 버튼이
잘 눌리나요 ?

하나라도 이상하면 쓰지 말고 전화하세요 010-5448-8108

1 ~ 2 준비


1 주변 확인



항타기 기사와 신호를 맞추고
오거 밑 · 장치 주변 사람 확인

그림 오른쪽 아래 리모컨에서 초록색으로 빛나는 버튼을 누릅니다

2 전원 켜기




리모컨 스위치 ON → 전원 버튼
겨울에는 히터로 먼저 예열

3 ~ 4 붙이고 돌리기


돌아가는 브러쉬에 손 대지 마세요

3 전진



전진 버튼을 눌러
브러쉬를 오거 쪽으로 붙이세요


4 브러쉬 돌리기



정전 · 역전 중 오거와
반대 방향 버튼을 누르세요

오른쪽 위 작은 그림 = 위에서 본 모습 (주황색 = 부상토 제거장치 , 노란색 = 브러쉬)

5　오거 인발



브러쉬 높이를 지나는 부상토가 털려 바로 아래로 떨어집니다


5 오거 인발

오거를
회전시키며
천천히 끌어올리세요

흙이 떨어집니다
오거 밑 · 장치 주변
출입 금지 (빨간 점선 안)

6 ~ 7　멈추고 접기


6 회전 멈추기



다 털었으면 회전을 멈추고
완전히 멈췄는지 눈으로 확인


그림 오른쪽 아래 리모컨에서 초록색으로 빛나는 버튼을 누릅니다

7 후진



후진 버튼을 눌러
브러쉬를 리더 옆으로 접으세요

8 전원 끄기



파워팩 신호등이 꺼졌는지 확인합니다

8 전원 끄기

전원 버튼을 끄고 스위치를 OFF 로 돌리세요

다음 구멍에서
1 단계부터 다시 합니다

이것만은 절대 하지 마세요

돌아가는 브러쉬에
손 대기


작업 중 장치 주변 ·
오거 밑에
들어가기

브러쉬를 접지 않은 채
다음 천공하기

이상하면 E-STOP 을 누르고 전화하세요 010-5448-8108

관리와 사양

브러쉬 바꾸기



브러쉬는 소모품입니다 .
닳으면 바꿔 주세요

1 전원을 끄고 브러쉬가 멈춘 것을 확인
2 소켓 위 볼트를 풉니다
3 헌 브러쉬를 빼고 새 브러쉬를 끝까지
4 볼트를 단단히 조입니다


기름은 란도 CZ 만 · 겨울에는 히터로 예열

구분	본체	파워팩
크기 (mm)	H1,850 × W280 × L800	850 × 600 × 700
무게	850kg	230kg
회전	분당회전 60 · 유압모터 160kgf·m	브러쉬 토크 160kgf·m · 브러쉬 40rpm
유압	40L/min · 실린더 Ø100×40, 300st	10HP 220V · 펌프 19L/min
기타	브러쉬 45 × 500L	탱크 140L(란도 CZ) · 무선리모컨 1


사양 : 홈페이지 기준 (본체 TK-03 · 파워팩 TK-3)

한 장으로 보기


휴대폰으로 찍으면
영상 ·3D 사용법




1 주변 확인




2 전원 켜기




3 전진




4 브러쉬 돌리기




5 오거 인발



6 회전 멈추기



7 후진



8 전원 끄기

브러쉬에 손 대지 않기 · 작업 중 주변 출입 금지 · 이상하면 E-STOP · 010-5448-8108