
1分

1/6

1.




延續課程中採用的六軸機械手臂,以上三圖為手臂將桌上的杯子倒著放的 軌跡截圖。從機械手臂的Frame {0}座標系來看,杯子的中心(Frame {C} 原點)在不同時間點的位置及姿態分別在下表列出。


 $(\phi_{x/y/z}$ 是杯子對應Frame  $\{0\}$  x/y/z軸之旋轉角度)

	時間	Х	Υ	Z	фх	фу	$\phi_z$
起點(P <sub>0</sub> )	0	630	364	20	0	0	0
中途點(P <sub>1</sub> )	3	630	304	220	60	0	0
終點(P <sub>2</sub> )	7	630	220	24	180	0	0

## 其他資訊包括以下機械手臂尺寸、六軸定義及DH Parameters



幾械手臂第六軸與夾爪關係: ${}_{c}^{6}T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 206 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 



請以上列所有資訊,回答本測驗所有問題。

問題:

機械手臂在起點(Initial Point  $P_0$ ) 時,Frame {6} 對於 Frame {0} 的

Transformation Matrix 
$${}_{6}^{0}T_{P_{0}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A & C \\ 0 & B & 0 & D \\ 1 & 0 & 0 & E \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

請以//作區隔,依序填寫A-E的答案,答案需四捨五入至整數。

1//-1//424//364//20

**2.** 機械手臂在第一個中途點(Via Point  $P_1$ )的時候,Frame  $\{6\}$  對於 Frame

{0} 的Transformation Matrix  ${}_{6}^{0}T_{P_{1}}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & C\\ A & -0.5 & 0 & D\\ B & -0.866 & 0 & 220\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 

請以//作區隔,依序填寫A-D的答案,答案需四捨五入至三個有效數字。

-0.866//0.5//424//304

**3.** 機械手臂在終點(Final Point  $P_2$ ) 的時候,Frame {6} 對於 Frame {0} 的

Transformation Matrix  ${}_{6}^{0}T_{P_{2}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & C \\ 0 & A & 0 & D \\ B & 0 & 0 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 

請以//作區隔,依序填寫A-D的答案,答案需四捨五入至三個有效數字。

1分

1分

1//-1//424//220

**4.** 你將需要找出機械手臂分別在三個點時,六個軸的角度,並在第4題至第9 題作答。 1分

機械手臂六軸的限制如下:

$$\theta_1 = [-90, 90], \theta_2 = [-90, 0], \theta_3 = [-90, 0]$$

$$\theta_4 = [-180, 180], \theta_5 = [0, 90], \theta_6 = [-180, 180]$$

當機械手臂在起始點 $P_0$ 時,解出第一軸至第三軸的角度,並以//作區隔, 從第一軸開始依序寫下。注意每軸的角度需符合以上提供的限制。

答案需四捨五入至整數,以角度為單位。

41//-32//-37

**5.** 當機械手臂在起點 $P_0$ 時,解出第四軸至第六軸的角度,並以//作區隔,從第四軸開始依序寫下。注意每軸的角度需符合第4題提供的限制。

1分

答案需四捨五入至整數,以角度為單位。

-113//45//121

**6.** 當機械手臂在中途點 $P_1$ 時,解出第一軸至第三軸的角度,並以//作區隔, 從第一軸開始依序寫下。注意每軸的角度需符合第4題提供的限制。 1分

答案需四捨五入至整數,以角度為單位。

36//-51//-38

**7.** 當機械手臂在中途點 $P_1$ 時,解出第四軸至第六軸的角度,並以//作區隔, 從第四軸開始依序寫下。注意每軸的角度需符合第4題提供的限制。 1分

答案需四捨五入至整數,以角度為單位。

無答案

**8.** 當機械手臂在終點 $P_2$ 時,解出第一軸至第三軸的角度,並以//作區隔,從第一軸開始依序寫下。注意每軸的角度需符合第4題提供的限制。

1分

答案需四捨五入至整數,以角度為單位。

27//-44//-13

**9.** 當機械手臂在終點 $P_2$ 時,解出第四軸至第六軸的角度,並以//作區隔,從第四軸開始依序寫下。注意每軸的角度需符合第4題提供的限制。

1分

答案需四捨五入至整數,以角度為單位。

-136//41//-36

**10.** 最後,你需要為機械手臂設計一個在Cartesian Space下,以Linear function with parabolic blends的方法規劃圓滑的軌跡,讓杯子能在指定的時間下通過三點,並作答第10題至第15題

1分

註1:圓滑軌跡指除初始點及終點外,整段的速度及加速度必須為連續

註2:軌跡的初始及終點速度為0

註3:每段parabolic的軌跡設定為0.5秒

問題:

當t = [0.5, 2.75] (Linear Region),依序寫下杯子的中心(Frame {C}) 在 X, Y, Z的速度,並以//作區隔。

答案需四捨五入至小數點後第二位。

0//-21.82//72.73

**11.** 當t = [3.25, 6.5] (Linear Region),依序寫下杯子的中心(Frame {C}) 在 X, Y, Z的速度,並以//作區隔。

1分

答案需四捨五入至小數點後第二位。

0//-22.4//-52.27

**12.** 當t = [0, 0.5] (Parabolic Region),依序寫下杯子的中心(Frame {C}) 在 X, Y, Z的加速度,並以//作區隔。

1分

答案需四捨五入至小數點後第二位。

0//-43.64//145.45

**13.** 當t = [2.75, 3.25] (Parabolic Region),依序寫下杯子的中心(Frame {C}) 在 X, Y, Z的加速度,並以//作區隔。

1分

答案需四捨五入至小數點後第二位。

0//-1.16//-249.99

**14.** 當t = [6.5, 7] (Parabolic Region),依序寫下杯子的中心(Frame {C}) 在 X, Y, Z的加速度,並以//作區隔。

1分

答案需四捨五入至小數點後第二位。

0//44.8//104.53

$${}^{0}P_{c\ org,\ t=1.5}=egin{bmatrix} X \ Y \ Z \end{bmatrix}$$
,並以//作區隔

答案需四捨五入至小數點後第二位。

427.55//307.55//223.55