

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

會議記錄表

會議日期：2026 年 04 月 15 日

頁數/總頁數：1/2

會議主旨：2026 威逞 退帶軸(92XX010)齒輪 D CUT 處毛邊													
時間	16 時 45 分至 17 時 15 分						主持人	謝華賢					
地點	泛源會議室						記錄	楊子賢					
出席者簽名	總經理	技術長	品保處	生產處	製造課	生管課							
	楊	宋	Leo	之	David	呂金美							
No.	圖用上有材料需卸手毛邊 內容說明												
1	退帶軸(92XX010)齒輪 D CUT 處有毛邊., 進料數量 2101pcs. :												
1.1	此批貨進料檢驗時, IQC 抽驗發現齒輪 D CUT 處有毛邊, 抽檢數量:32pcs, 不良數量:32pcs,												
	不良比例:100%.												
	1.1.1 VQE 複測 5pcs 齒輪 D CUT 處, 確認確實有毛邊現象.												
1.2	因線上有上線組裝需求, 故需實配組裝測試功能是否正常.												
	1.2.1 測試數量:用鋼刷去除毛邊 1pc, 維持毛邊狀態 3pcs.												
	1.2.2 組裝後 4pcs 功能皆正常.												
1.3	經 MRB 會議討論後, 研判齒輪長期運轉時, 齒輪 D CUT 處毛邊會有掉落風險.												
	1.3.1 VQE 用鋼刷刷齒輪 D CUT 處毛邊測試 8pcs, 測試結果 ok.												
	1.3.2 上線組裝前需用鋼刷去除齒輪 D CUT 處毛邊後再進行組裝作業. (資料處理) 吳麗娟												
2	進料數量及庫存數量處理方式:												
2.1	用鋼刷去除齒輪 D CUT 處毛邊後, 以特採重工方式允收.												
	2.1.1 因有上線組裝需求, 先申請特採重工 949pcs(齒輪 D CUT 處毛邊需用鋼刷去除)												
	2.1.2 退回威逞重工 1152pcs. (重工齒輪 D CUT 處毛邊).												

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

頁數/總頁數： 2 / 2

會議主旨： 2026 威逞 退帶軸(92XX010)齒輪 D CUD 處毛邊

[illegible]