

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

會議記錄表

會議日期：2026 年 05 月 21 日

頁數/總頁數：1 / 1

會議主旨：宥星 右殼 93XXBR1 外殼 TPE 處有毛邊												M260502			
時間		16 時 30 分至 16 時 50 分						主持人		謝華賢					
地點		泛源會議室						記錄		楊子賢					
出席者簽名	總經理	品保處	生產處	製造課	資材處	行銷處	生產課								
	楊子賢 05/21/26	Leo 05/21/26	David 5/21/26	David 5/21/26	Jan 05/21/26	Jan 05/21/26	呂金美 05/21/26								
No.	內容說明														
1.	右殼 93XXBR1 外殼 TPE 處有毛邊., 庫存數量 1157pcs. :														
1.1	產線反映右殼 93XXBR1 外殼 TPE 處有毛邊,														
	1.1.1 VQE 複判右殼的 TPE 處, 確認有毛邊問題.														
	1.1.2 不良比例約 70%.														
2.	產線生產時若有發現比會議上決議的限度樣品嚴重, 請挑出集中起來, 累積到 3/1000pcs 以上時, 請通報 QA 介入.														
2.1	進料數量及庫存數量處理方式:														
	2.1.1 泛源廠內截至 5/21, 庫存 1157PCS. (此批進料:1444pcs)														
3	經與宥星討論, 目前宥星廠內也有相同情況. → 由於每PC可毛邊大小及範圍都有差距, 建議 痛星 还是需要留意長時間射出條件變遷														
3.1	宥星回覆模具射出生產時因毛邊比例太高, 射壓及射出條件等等都有試過了, 沒有辦法百分百解決毛邊問題, 這個部分會請宥星發正式郵件.														
	3.1.1 宥星下週一 5/25 會先從宥星已完成的訂單數量 1472pcs 中, 挑出可用的右殼出貨.														
3.2	建議請研發評估是否對宥星的二射模具進行修模.														