

泛源股份有限公司
進料檢驗/製程檢驗異常 5C 報告

文件編號：VQE-2025-005

頁次： 1/1

料 號	93XXAO1	品 名	黏結下齒板		
供應商	日文	進料數	2000	日 期	2025/10/14
檢驗數	10	不良數	10	不良率	100%

問題描述：

M 項尺寸 $24.1 \pm 0.1\text{mm}$ 毛胚尺寸過大，影響組裝

庫存處理(倉庫+進料批)圍堵措施：

庫存 93XXAO0 1473pcs 與 11/6 進料 93XXAO1 2000pcs 送銓展研磨 $24.1 \pm 0.1\text{mm}$ 處
研磨費用銓展報價：3 元/pcs

產生原因(根本原因)：

本付模具係由太業開模，之後因故移模至日文，然太業與日文使用之原料收縮比不同，故於日文產出後發現該處尺寸有過大現象

矯正措施：

- 請日文與模具廠討論，依日文使用原料收縮比計算該處修模尺寸(預計 11/10 確認)
- 如確認修模，須於 2025/12 月底前完成，避免影響下張訂單交期(下批交期為 2026/02/05)

再發防止對策：

同矯正措施

修模或加工處理，二項擇一
(評估修模費用及研磨加工價格)

1. 日文同意修模前，調整出爐
條件，試作確認尺寸狀況
(按單量產前)

報告核准：

總經理：

楊 11/06/25

品保處：

Lee 11/06/25

資材處：

11/06/25

VQE：

11/06/25

效果確認及改善追蹤結案報告：下批交期為 2026/02/05

結案核准：

總經理：

品保處：

結案日期：

資材處：

VQE：