


泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

會議記錄表

會議日期：2025 年 8 月 25 日

頁數/總頁數：1/1

會議主旨：32XXCD2 左機體加工圖標示討論

時間	13 時 30 分至 14 時 00 分					主持人	許哲睿							
地點	泛源會議室					記錄	許哲睿							
出席者簽名	技 術 長	生 產	品 保	資 材	V Q E						敬 呈	總 經 理		
														
No.	內容說明													
1	王派加工 32XXCD2 左機體於來料檢驗發現，左機體與檢具有明顯間隙，以厚薄規量測超過 0.10， (本部分圖面未標示)，pitch 檢驗亦有 NG 現象。 王派表示，因圖面未標示平面度要求，故無法進行控管，另，王派發現，影響 pitch 尺寸處： 5.10±0.05mm 處若加工於中間值，則檢具無法通過，若加工於尺寸下限，檢具可輕易通過。													
2	決議： 2.1. 平面度初步決議訂為 0.10，請王派朝此方向努力，如需加工治具修改或其他協助，請王派提出，圖面暫不標示。 2.2. 請王派加工維持於尺寸下限，成品檢驗依舊以泛源公司提供之檢具為主要依據。 2.3. 請王派提供無法加工之毛胚，VQE 將與重力鑄造廠反映並要求改善。 2.4. 請王派協助以三次元量測泛源檢具 pitch 相關部份。 5.1mm : 5.1178/mm □ : 0.04258mm ⊥ : 0.02097mm													

確認王派已生產數量