

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL
進料檢驗報告

NO.:I24030507

訂單號碼		0070 51C-0016		供應商		☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 羽聯							
品名		馬達減速齒環(拉齒)		進料日期		113 年 03 月 05 日		機種分類:					
料號		92XXBV2/G		檢驗日期		113 年 03 月 05 日		☒ 1. ZAPAK: ZP 92 ☐ 2. PC GEAR: _____ ☐ 3. OEM: _____					
材質		SCM440		進料數		1546 pcs							

檢項	尺寸	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定
	規格值													
A	5.0 -0.1/0		4.94	4.93	4.95	4.95	4.94	4.95	4.94	4.94	4.94	4.94	T1	OK
B	Ø36.9±0.02		36.898	36.900	36.897	36.896	36.896	36.891	36.895	36.886	36.893	36.899	T11	OK
C	Ø48.0 -0.04/0		47.995	47.994	47.998	47.999	47.993	47.997	47.994	47.999	47.993	47.986	T11	OK
D	齒形檢具		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T4	OK
E	毛邊外觀		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
F	外徑檢具		-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0	-0.01	-0.01	T4/T6	OK
G	63T		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T11	OK
H						以	下	空	白					
I														
J														
K														
L														
M														
N														
O														
P														

檢驗水準:						T1	游標卡尺	T2	分厘卡	T3	厚薄規	T4	檢具
☐ MIL-STD-105E 表 AQL _____ %						T5	塞規	T6	高度規	T7	表面粗糙儀	T8	硬度計
☐ 全檢. ☒ 小量抽檢: 10 pcs						T9	2.5 次元	T10	投影機	T11	影像量測儀	T12	其他
檢驗數: 10 PCS		不良數: 10 PCS		不良率: 100%									

判定: ☐ 合格. ☐ 特採. ☒ 拒收 (見品質異常聯絡單. 單號: _____)

備註: 外徑有微氧化現象。
 精胚時OK; 加工(拉刀)後PB磨不當!

審核	檢驗

1. 檢驗完成後,務必將被測物料之進料檢驗判定,明顯的標示清楚以供識別