




泛源股份有限公司
供應商訪廠報告(一)

供應商	鴻揚工業有限公司	訪廠目的	☐ 新供應商開發 ☐ 例行拜訪 ☒ 其他 試模確認		
議題	黏結按鈕 92XXAD0 試模確認		日期	2026/05/26	
泛源訪廠人員(職務/姓名)	資材處長/謝華賢 品保處長/林文仲 資材處 VQE/楊子賢				
廠商參加人員(職務/姓名)	鴻揚 老闆/吳上鳳				
討論事項與重點： 黏結按鈕 92XXAD0-試模後確認					
觀察事項說明：					
1. 黏結按鈕 92XXAD0 試模：					
1.1 鴻揚上週五 5/22 日收到黏結按鈕胚,5/26 日上午安排試模。					
1.2 已通知研發處朱先生是否一同前往,朱先生回覆此次無需前往。					
1.3 試模中發現黏結按鈕胚無法順利放入模具中,鴻揚研判是定位 PIN 干涉問題導致,故需修改定位 PIN 後再試模。					
1.4 模具修改內容:定位 PIN $\varnothing$ 3.1mm *2pcs 改為 $\varnothing$ 3.0mm.(如附圖)					
1.5 5/27 日下午通知定位 PIN 修改完成,並到場確認成品外觀。					
2. 模具生產中發現成品有三穴會在母模側(正常是在公模側,頂出針頂出成品),而現在需用夾子夾出,作業時間較久。					
3. 試模後會同品保確認外觀,告知鴻揚外觀標準後,鴻揚繼續生產,預計 6/5 下週五前可交貨,交貨數量:3200pcs.					
4. 已告知研發處修模內容,與外觀。					
其他部門訪廠報告；					
如材料承認書之檢驗結果:其外觀問題決議暫不修模。請品保協助資材良義外觀允收之標準 楊尚元					
總經理	技術長	研發處	品保處	資材處	VQE
 05/29/26	 05/28/26	 05/29/26	 05/28/26	 05/28/26	 05/28/26

簽核完成後掃描 E-mail 給相關單位

