

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : CHEIRÓN a.s.

Evidenční číslo daňového dokladu: **150600007**

Kukulova 24
169 00 Praha

Variabilní symbol: 150600007

Telefon: 377 590 411 IČ: 27094987
Fax: 377 590 435 DIČ DPH: CZ27094987
E-mail: servisni.objednavky@cheiron.eu

Objednávka: 399/289/2025 NLZP LPN3
Číslo zákazníka: 2673

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 279233863 / 0300

KS: 0308

Místo určení :

ZZS Nymburk

Odběratel:

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková

Bedřicha Smetany 55
288 02 Nymburk

Vančurova 1544
272 01 Kladno
IČ: 75030926

Datum splatnosti: 01.02.2026
Datum vystavení daňového dokladu: 02.01.2026
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 02.01.2026

Forma úhrady: Platebním příkazem
Způsob dopravy: CEDES
Zakázka: 173

Řádek	Reg.č.	Množství	MJ	Označení	C.cena	Úprava ceny	Celkem bez DPH	Částka	Celkem s DPH	
č.				J. cena bez DPH	bez DPH	+/- %	po slevě	DPH %	DPH	po slevě

<i>Dodací list</i>		549600002						
1	841-03	BTK - pumpa inf., dávkovač						
	1,00 ks	1 070,00	1 070,00		1 070,00	21	224,70	1 294,70
2	PI-022-000246-00	Baterie pro SP1,SP3 a VP1,VP3, DS5						
	1,00 ks	2 350,00	2 350,00		2 350,00	21	493,50	2 843,50
3	841-03	BTK - pumpa inf., dávkovač						
	1,00 ks	1 070,00	1 070,00		1 070,00	21	224,70	1 294,70
4	PI-022-000246-00	Baterie pro SP1,SP3 a VP1,VP3, DS5						
	1,00 ks	2 350,00	2 350,00		2 350,00	21	493,50	2 843,50
				6 840,00		6 840,00		8 276,40

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	6 840,00	1 436,40	8 276,40
		6 840,00	1 436,40	8 276,40

Fakturace celkem Kč

8 276.40

Telefon: 377 590 471

Vystavil/a: Roučková Simona

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8964

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: CHEIRÓN a.s.

Kukulova 24

169 00 Praha

Evidenční číslo daňového dokladu: 150600007

Variabilní symbol: 150600007

ZP jsou dodávány ve shodě s platnou legislativou vztahující se ke zdravotnickým prostředkům.

Společnost CHEIRÓN a.s. je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL.

Společnost CHEIRÓN a.s. je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů dle platné legislativy.

V případě, že při technické kontrole byla zjištěna závada, byla tato závada po vzájemné dohodě s odběratelem odstraněna formou opravy zdravotnických prostředků.

Objednáním zboží odběratel akceptuje a souhlasí s Obchodními podmínkami CHEIRÓN a.s. umístěnými na www.cheiron.eu.

Záznam o opravě a přezkoušení je součástí předané dokumentace o opravě.

Korespondenční adresa dodavatele: CHEIRÓN a.s., Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň

Dodání chybné nebo neúplné zásilky reklamujte na tel.: 377 590 471, 377 590 440.

Kupující je oprávněn vrátit zboží pouze za následujících podmínek:

- Zboží musí být nepoužité, v neporušeném, nepoškozeném a originálním obalu.
- Obal nesmí být popisován, polepen ani jinak upravován.
- Sterilní zboží nelze vrátit z důvodu zajištění bezpečnosti a hygienických standardů.

Vrácení zboží je možné pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího a za podmínek dohodnutých individuálně.

Platné Obchodní podmínky naleznete na www.cheiron.eu.

Děkujeme. Servisní oddělení CHEIRÓN a.s.

Telefon: 377 590 471

Vystavil/a: Roučková Simona

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964

DODACÍ LIST

<p>Dodavatel : CHEIRÓN a.s.</p> <p>Kukulova 24 169 00 Praha</p> <p>Telefon: 377590411, 377590455 Fax: 377 590 435 E-mail: servisni.objednavky@cheiron.eu</p>	<p>Řada dokladu: 549 Číslo dokladu: 600002 Objednávka 399/289/2025 NLZP LPN3 Faktura: 150 600007 Zakázka: 173 Způsob dopravy: CEDES</p>			
<p>Místo určení : ZZS Nymburk</p> <p>Bedřicha Smetany 55 288 02 Nymburk</p>	<p>Odběratel : Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková</p> <p>Vančurova 1544 272 01 Kladno</p>			
<p>Specifikace místa dodání:</p> <p>Martina Sodomová 731 137 041</p>				
<p>Datum vystavení dokladu: 02.01.2026</p>	<p>IČ: 75030926 DIČ:</p>			
<p>ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK (ZP):</p>		<p>Výrobní číslo:</p>		
Řádek	Reg. č.	Název položky	Množství	MJ
Servisní výkaz : 770521186		Injekční pumpa BeneFusion SP3	SK90802864	
1	500	841-03	1,00 ks	
2	170	PI-022-000246-00	1,00 ks	
Servisní výkaz : 770518173		Injekční pumpa BeneFusion SP3	60100865	
3	500	841-03	1,00 ks	
4	170	PI-022-000246-00	1,00 ks	

BTK: 69355; Nymburk; č.obj. 399/289/2025 NLZP LPN3

Práce pod dohledem V.V. + V.N.

Dodání chybné nebo neúplné zásilky reklamujte na tel.: 377 590 471, 377 590 440.

Kupující je oprávněn vrátit zboží pouze za následujících podmínek:

Vystavil/a: Roučková Simona

Údržbu uvedeného zdravotnického prostředku (ZP) provedl autorizovaný servis firmy CHEIRÓN a.s. Při údržbě byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené výrobcem. Po provedené údržbě byl ZP pečlivě vyzkoušen. Předepsané zkoušky byly úspěšné. ZP je funkční a pro další provoz bezpečný. Záznam o opravě a přezkoušení je součástí předané dokumentace o opravě.

Na servisní práce a náhradní díly dodané při opravě je poskytována 3měsíční záruční doba. V případě, že se vyskytne vada dílu dodaného při opravě, bude v záruční době vadný díl zákazníkovi bezplatně vyměněn. Záruka na opravu se nevztahuje na závady způsobené cizím zámkem, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, dopravou nebo poškozením originální servisní plomby CHEIRÓN. V případě, že by došlo k poškození, ztrátě nebo zničení ZP převzatého do opravy, uhradí CHEIRÓN a.s. vzniklou škodu ve výši zůstatkové hodnoty ZP v době poškození. Odběratel je povinen při uplatňování reklamace, opravy nebo požadavku na provedení BTK předat ZP dodavateli v čistém a dekontaminovaném stavu.

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964

Dodací list : **549600002** Strana: 1/2

DODACÍ LIST

Dodavatel : CHEIRÓN a.s.

Kukulova 24
169 00 Praha

Řada dokladu: 549
Číslo dokladu: 600002

- Zboží musí být nepoužité, v neporušeném, nepoškozeném a originálním obalu.

- Obal nesmí být popisován, polepen ani jinak upravován.

- Sterilní zboží nelze vrátit z důvodu zajištění bezpečnosti a hygienických standardů.

Vrácení zboží je možné pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího a za podmínek dohodnutých individuálně.

Platné Obchodní podmínky naleznete na www.cheiron.eu.

Děkujeme. Servisní oddělení CHEIRÓN a.s.

Vystavil/a: Roučková Simona

Údržbu uvedeného zdravotnického prostředku (ZP) provedl autorizovaný servis firmy CHEIRÓN a.s. Při údržbě byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené výrobcem. Po provedené údržbě byl ZP pečlivě vyzkoušen. Předepsané zkoušky byly úspěšné. ZP je funkční a pro další provoz bezpečný. Záznam o opravě a přezkoušení je součástí předané dokumentace o opravě.

Na servisní práce a náhradní díly dodané při opravě je poskytována 3měsíční záruční doba. V případě, že se vyskytne vada dílu dodaného při opravě, bude v záruční době vadný díl zákazníkovi bezplatně vyměněn. Záruka na opravu se nevztahuje na závady způsobené cizím zámkem, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, dopravou nebo poškozením originální servisní plomby CHEIRÓN. V případě, že by došlo k poškození, ztrátě nebo zničení ZP převzatého do opravy, uhradí CHEIRÓN a.s. vzniklou škodu ve výši zůstatkové hodnoty ZP v době poškození. Odběratel je povinen při uplatňování reklamace, opravy nebo požadavku na provedení BTK předat ZP dodavateli v čistém a dekontaminovaném stavu.

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964

Dodací list : **549600002** Strana: **2/2**

Název tisk. formuláře: CH - Dodací list CZ - servis

Verze: 250624; SC0419

Protokol o provedení bezpečnostní technické kontroly (BTK) a vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP) podle § 45, zákona č. 375/2022 Sb., o ZP, v platném znění

Poskytovatel: ZZS Nymburk

Číslo protokolu: 770 518173

Název ZP: Injekční pumpa BeneFusion SP3

Datum provedení BTK: 23.12.2025

Oddělení: Stanoviště Nymburk

Evidenční číslo ZP:

Třída ZP: IIb

Třída ochrany:	I	Odpor ochranného vodiče (Ω):	0,1	Vyhovuje
Druh sítového přívodu:	Odpojitelný	Izolační odpor ($M\Omega$):	> 100	Vyhovuje
Délka sítového přívodu (m):	2,5	Měřící metoda unikajícího proudu:	Alternativní (nepřímá) metoda	
		Unikající proud přístroje (mA):	0,03	Vyhovuje

Použité měřicí přístroje: Název <=> Výrobní číslo

MDtest <=> 1331
<=>
<=>

Popis technické kontroly: Byla provedena dle pokynů výrobce.

Vyhodnocení stavu ZP: Je ZP plně funkční a schopen bezpečného provozu: **ANO**

Termín příští BTK: 23.12.2027

BTK provedl: Václav Neliba

Osoba provádějící přímý dohled: Bc. Vladislav Vichr

Cheirón®
...dýcháme za Vás.
CHEIRÓN a.s., Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6
Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
Telefon: 377 590 411 Fax: 377 590 435
IC: 27094987 DIČ: CZ27094987



Protokol

o provedení bezpečnostní technické kontroly (BTK) a vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP) podle § 45, zákona č. 375/2022 Sb., o ZP, v platném znění

Při kontrole provozní způsobilosti ZP servisní technik provedl následující kroky a testy:

01. Elektrická kontrola
 - 01.1. Odpor ochranného vodiče
 - 01.2. Izolační odpor
 - 01.3. Unikající proud přístroje
 - Přístupná část
02. Zevní kontrola infuzní pumpy a komponentů
03. Testy přístroje (dle servisní příručky)
 - 03.1. Kontrola Auto-testu po zapnutí
 - 03.2. Kalibrace přesnosti dávkování
 - 03.3. Kalibrace
 - 03.4. Test funkčnosti
 - 03.5. Test baterií
05. Výměna baterie (každé tři roky)
06. Závěrečné přezkoušení

Protokol o provedení bezpečnostní technické kontroly (BTK) a vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP) podle § 45, zákona č. 375/2022 Sb., o ZP, v platném znění

Poskytovatel: ZZS Nymburk

Číslo protokolu: 770 521186

Název ZP: Injekční pumpa BeneFusion SP3

Datum provedení BTK: 23.12.2025

Oddělení: Nymburk

Evidenční číslo ZP:

Třída ZP: IIb

Třída ochrany:	I	Odpor ochranného vodiče (Ω):	0,11	Vyhovuje
Druh sítového přívodu:	Odpojitelný	Izolační odpor ($M\Omega$):	> 100	Vyhovuje
Délka sítového přívodu (m):	2	Měřící metoda unikajícího proudu:	Alternativní (nepřímá) metoda	
		Unikající proud přístroje (mA):	0,02	Vyhovuje

Použité měřící přístroje: Název <=> Výrobní číslo

MDtest <=> 1331
<=>
<=>

Popis technické kontroly: Byla provedena dle pokynů výrobce.

Vyhodnocení stavu ZP: Je ZP plně funkční a schopen bezpečného provozu: **ANO**

Termín příští BTK: 23.12.2027

BTK provedl: Václav Neliba

Osoba provádějící přímý dohled: Bc. Vladislav Vichr

CHEIRÓN®
...dýcháme za Vás.
CHEIRÓN a.s., Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6
Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
Telefon: 377 590 411 Fax: 377 590 435
IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987



Protokol

o provedení bezpečnostní technické kontroly (BTK) a vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP) podle § 45, zákona č. 375/2022 Sb., o ZP, v platném znění

Při kontrole provozní způsobilosti ZP servisní technik provedl následující kroky a testy:

01. Elektrická kontrola
 - 01.1. Odpor ochranného vodiče
 - 01.2. Izolační odpor
 - 01.3. Unikající proud přístroje
 - Přístupná část
02. Zevní kontrola infuzní pumpy a komponentů
03. Testy přístroje (dle servisní příručky)
 - 03.1. Kontrola Auto-testu po zapnutí
 - 03.2. Kalibrace přesnosti dávkování
 - 03.3. Kalibrace
 - 03.4. Test funkčnosti
 - 03.5. Test baterií
05. Výměna baterie (každé tři roky)
06. Závěrečné přezkoušení