Installazione e configurazione della toolchain mbed offline

# Indice

Introduzione	2
Installazioni necessarie	
Come importare un progetto	3
Configurazioni per la compilazione del codice in Eclipse	3
Configurazione per la compilazione di Default	3
Configurazione per la compilazione di Debug	4
Effettuare debug del codice	5

### Introduzione

La seguente guida fornisce le istruzioni per configurare un ambiente di sviluppo e debug per piattaforme mbed con l'IDE Eclipse.

I passaggi di seguito elencati sono stati testati nel mese di Settembre 2017 con Eclipse Oxygen Release 4.7.1.

Non sarà possibile, seguendo quanto di seguito riportato, utilizzare in Eclipse la libreria *mbed* presente in ARMmbed, sarà invece necessario sfruttare la libreria *mbed-os* reperibile tramite al seguente indirizzo <a href="https://github.com/ARMmbed/mbed-os">https://github.com/ARMmbed/mbed-os</a>

#### PASSO1: Installazioni necessarie

Di seguito si riporta l'elenco dei software necessari al fine di poter sviluppare, compilare e fare debug del codice su piattaforma *mbed* tramite Eclipse nell'ordine d'installazione che, in base all'esperienza maturata, l'autore ritiene più opportuno:

- 1. **STM32 ST-LINK Utility v.4.1.0** (installare anche i driver proposti al termine dell'installazione);
- 2. **JDK 8 Update 144** (installare tutte le features disponibili senza modificare il percorso d'installazione di default e alla fine dell'installazione selezionare *Close* e non *Next steps*);
- 3. **Eclipse Oxygen Release v.4.7.1** (una volta avviato è consigliabile verificare la presenza di aggiornamenti andando su *Help -> Check for new Updates*);
- 4. Verificare che il Plugin **C/C++ Development Tools** risulti installato nella versione di Eclipse in uso andando su *Help -> About Eclipse -> Installation Details* e controllando la presenza di *C/C++ Development Tools* tra gli *Installed sofware* (nel caso non fosse installato scaricarlo andando su *Help -> Install new software*);
- 5. **GCC ARM none eabi v.6 2017q2** (alla fine dell'installazione aggiungere l'opzione *Add to Path* lasciando le altre spunte invariate);
- 6. **Git v.2.13.2** (con sistema operativo Windows è necessario spuntare l'opzione "Use Git from the Windows Command Prompt");
- 7. **OpenOCD v.0.9.0** (installare il binario senza modificare le spunte di default);
- 8. **GNU MCU v.4.1.1** che non va estratto dal suo archivio, ma deve essere installato tramite Eclipse nel modo seguente:
  - cliccare Help -> Install new software -> Add -> Archive;
  - nella finestra che appare va selezionato l'archivio GNU MCU e poi Apri;
  - ora in *Local* ci sarà il percorso dell'archivio, mentre in *Name* si può scrivere un nome qualunque, ad esempio *GNU\_MCU*;
  - ora premere Select all -> Next -> Next;
  - accettare i termini della licenza;

- premere *Finish*;
- premere *Install anyway* nel caso esca un avviso prima del completamento dell'installazione;
- riavviare;
- 9. **Python v.2.7.13** (è necessario aggiungere l'opzione "Add python.exe to Path" selezionando "Entire feature will be installed on local hard drive" durante l'installazione);
- 10. **mbed-cli v.1.2.0** che non va estratto dal suo archivio, ma deve essere installato tramite il file *mbed-cli\_1.2.bat* nel modo seguente:
  - aprire il file *mbed-cli\_1.2.bat*;
  - attendere il messaggio *Successfully installed mbed-cli-1.2.0* (nel caso in cui il comando *pip* non fosse trovato, inserire *C:\Python27\Scripts* tra le Variabili di sistema);
  - chiudere il *Prompt dei comandi*.

## PASSO2: Importare un progetto scaricato da mbed.com

Per importare un progetto esistente in Eclipse è sufficiente seguire i seguenti passaggi:

- Cliccare su File -> New -> Makefile Project with Existing Code;
- Nella finestra che si apre premere su *Browse*, cliccare sulla cartella del progetto da importare e premere *Ok*;
- Infine premere *Finish*.

## PASSO3: Configurare Eclipse per la compilazione del codice

#### Configurazione per la compilazione di Default

I seguenti passaggi sono fondamentali al fine di effettuare la compilazione di Default ed ottenere, tra gli altri, il file con estensione .bin.

Tale guida è stata realizzata per la piattaforma Nucleo-F401RE, in caso di piattaforma differente basta cambiare il nome della scheda nella stringa da digitare in *Build Command*.

Se tutto si è svolto correttamente, in *Console* apparirà la scritta blu *Build Finished* ed una tabella con le colonne Module, .text, .data, .bss.

Si sottolinea che quanto di seguito elencato va ripetuto per ogni progetto creato.

- 1. Cliccare col tasto destro del mouse sulla cartella del progetto da compilare e selezionare *Proprietà*;
- 2. Cliccare su *C/C++ Build*;
- 3. Rimuovere il flag da *Use default build command*;
- 4. In *Build Command* scrivere:

mbed compile -t GCC\_ARM -m NUCLEO\_F401RE

volendo è possibile anche aggiungere -c alla fine per ottenere una clean build e quindi rigenerare la cartella Build al posto di aggiornarla semplicemente, tale procedura è comunque sconsigliata poiché in genere non necessaria e la creazione di una nuova cartella BUILD impiega molto tempo;

- 5. Nel tab *Behavior* selezionare *Build* (*Incremental build*) e cancellare il contenuto del relativo box;
- 6. Deselezionare Clean;
- 7. Premere *Apply*;
- 8. Per iniziare la compilazione cliccare sul simbolo del martello presente nella Toolbar di Eclipse;
- 9. Terminata con successo la compilazione è possibile effettuare il flash del codice sulla board semplicemente copiando il file con estensione .bin presente nella cartella *BUILD* appena generata nell'unità esterna *NUCLEO* vista dal computer.
- 10. Nel caso in cui la compilazione non andasse a buon fine segnalando la mancanza di *make.py* o di altri pacchetti o di variabili di sistema, una possibile soluzione è rappresentata da:
  - Disinstallare *Python v.2.7.13*;
  - Eliminare la cartella *C:\Python27* (percorso valido se non è stato modificato il path di default);
  - Reinstallare *Python v.2.7.13* e *mbed-cli v.1.2.0*.

•

#### Configurazione per la compilazione di Debug

I seguenti passaggi sono fondamentali al fine di effettuare la compilazione di Debug che è propedeutica per poter poi fare debug del codice.

Tale guida è stata realizzata per la piattaforma Nucleo-F401RE, in caso di piattaforma differente basta cambiare il nome della scheda nella stringa da digitare in *Build Command*.

Se tutto si è svolto correttamente, in *Console* apparirà la scritta blu *Build Finished* ed una tabella con le colonne Module, .text, .data, .bss.

Si sottolinea che quanto di seguito elencato va ripetuto per ogni progetto creato.

- 1. Cliccare su *Project* nel Menu di Eclipse e scegliere *Build Configuration -> Menage*;
- 2. Cliccare su *New*;
- 3. Nel box *Name* digitare *Debug*;
- 4. Selezionare la copia da *Default*;
- 5. Premere *Ok* e poi di nuovo *Ok*;
- 6. Cliccare col tasto destro sulla cartella del progetto e selezionare *Proprietà*;
- 7. Cliccare su *C/C++ Build*;
- 8. Nel box *Configuration* selezionare *Debug*;
- 9. Nel box *Build Command* scrivere:

mbed compile -t GCC\_ARM -m NUCLEO\_F401RE -c --profile mbed-os/tools/profiles/debug.json

verificando che il nome della board sia corretto;

- 10. Cliccare su *Apply* e poi su *Ok*;
- 11. Per iniziare la compilazione selezionare *Debug* nel menù relativo al simbolo del martello presente nella Toolbar di Eclipse.

## PASSO4: Effettuare il debug del codice

I seguenti passaggi sono necessari per effettuare debug del codice.

Tale guida è stata realizzata per la piattaforma Nucleo-F401RE, in caso di piattaforma differente basta cambiare il nome del file di configurazione nella stringa da digitare nel box *Config*.

Si ricorda che per poter avviare il Debug la piattaforma deve essere già collegata al PC.

- 1. Cliccare su Run nel Menu di Eclipse e scegliere Debug Configurations;
- 2. Cliccare su GDB OpenOCD Debugging e selezionare New;
- 3. Verificare che in *Project* ci sia il nome corretto del progetto;
- 4. Nel box *C/C++ Application* mettere il percorso al file con estensione .elf, ottenuto dalla compilazione in configurazione Debug, cliccando su *Browse*, entrando nella cartella del progetto e poi in *BUILD\NUCLEO\_F401RE\GCC\_ARM\....elf*;
- 5. Selezionare *Debug* nel box *Build Configuration*;
- 6. Selezionare Disable Auto Build;
- 7. Nel tab *Debugger* selezionare *Start OpenOCD locally*;
- 8. In *Executable* cliccare su *Browse* ed indicare il percorso al file *openocd.exe* (se non è stato cambiato il percorso di installazione di default, dovrebbe essere in *Programmi\GNU ARM Eclipse\OpenOCD\<version>\bin\*);

- 9. Digitare 3333 come *GDB port* e 4444 come *Telnet port*;
- 10. Nel box *Config options* digitare:

-finterface\stlink-v2.cfg -f board\st\_nucleo\_f4.cfg

verificando che il nome del file di configurazione sia corretto per la board in uso;

- 11. In *GDB Client Setup* nel box *Executable* cliccare su *Browse* ed inserire il percorso al file *arm\_non\_eabi\_gdb.exe* (se non è stato cambiato il percorso di installazione di default, dovrebbe essere in *Programmi* (x86)\GNU Tools ARM Embedded\<version>\bin\);
- 12. Digitare

set mem inaccessible-by-default off

nel box Commands;

- 13. Selezionare il tab *Common*;
- 14. Selezionare Shared files senza modificare il relativo box;
- 15. In Display in favorites menù selezionare Debug;
- 16. Cliccare su *Apply* e successivamente su *Debug*.