


Lista dimensional							
Rosca	Passo da Rosca	d	SW	m			
<u>M</u> 2	0,40	2,00	4,00	1,60			
<u>M3</u>	0,50	3,00	5,50	2,40			
<u>M4</u>	0,70	<u>4,00</u>	<u>7,00</u>	<u>3,20</u>			
<u>M5</u>	0,80	5,00	8,00	4,70			
<u>M6</u>	1,00	6,00	10,00	5,20			
<u>M8</u>	1,25	8,00	13,00	<u>6,80</u>			
MIO	1,50	10,00	16,00	8,40			
<u>MI2</u>	<u>1,75</u>	12,00	18,00	10,80			
MI6	2,00	16,00	24,00	14,80			
M20	2,50	20,00	30,00	18,00			
M24	3,00	24,00	36,00	21,50			
<u>M30</u>	<u>3,50</u>	30,00	46,00	<u>25,60</u>			
<u>M36</u>	4,00	<u>36,00</u>	<u>55,00</u>	31,00			
M42	4,50	42,00	65,00	34,00			
<u>M48</u>	5,00	48,00	75,00	38,00			
<u>M56</u>	<u>5,50</u>	56,00	85,00	45,00			



TÍTULO:	Porca sextavada ISO 4032		PROJETO: Biblioteca		
DESENHO Nº:	Porca sextavada ISO 4032	QUANTIDADE:	UNIDADE:	TAMANHO: A4	
DESENHISTA/ PROJETISTA:	Kabir Costa	DATA: 01/04/2016	FOLHA Nº: 1/1	ESCALA: :	
MATERIAL: TRATAMENTO:	AÇO EDGE ACADEMIC	Desenho gerado pela versão Estudantil do Solid Edge ST8	PROJEÇÃO:	-	