## 00083\_E401\_Otlica - Hrošč #1388 zamenjava zarjavelih cevi.

2018-08-01 10:43 - Marko Mlakar

Status: Rešen Začetek: 2018-08-01 Prioriteta: Običajna Do datuma: Dodeljen: Marko Mlakar % Narejeno: 100% Kategorija: Ocenjen čas: 0.00 ura Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG:

Opis

OTLICA zamenjava zarjavelih cevi.

Predhodno obvestiti ARSO.

## Zgodovina

## #1 - 2018-08-01 10:57 - Marko Mlakar

- Datoteka E401\_Otlica\_A2-4.jpg dodan
- Datoteka E401\_Otlica\_Kamera.jpg dodan
- Datoteka E401\_Otlica\_A2-2.jpg dodan
- Datoteka E401\_Otlica\_A2-1\_in\_A3-5.jpg dodan
- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

30.7.18 smo bili na postaji E401 Otlica

Na postaji smo zamenjali zaščitne cevi do vseh doz razen za senzor HMP, ker je bila že zaščitna cev z opletom.

2018-08-01 1/7



2018-08-01 2/7



2018-08-01 3/7

2018-08-01 4/7



2018-08-01 5/7



2018-08-01 6/7

## Datoteke

E401_Otlica_A2-4.jpg	608,279 KB	2018-08-01	Marko Mlakar
E401_Otlica_Kamera.jpg	596,734 KB	2018-08-01	Marko Mlakar
E401_Otlica_A2-2.jpg	585,059 KB	2018-08-01	Marko Mlakar
E401_Otlica_A2-1_in_A3-5.jpg	617,435 KB	2018-08-01	Marko Mlakar

2018-08-01 7/7