# 09210\_H529\_Kubed\_II\_Rizana - Hrošč #1240 Servis postaje H529 Kubed II Rizana

2018-01-03 11:01 - Nikola Kostić

Status: Začetek: Nov 2018-01-03 Prioriteta: Običajna Do datuma: Dodeljen: % Narejeno: 0% 0.00 ura Kategorija: Ocenjen čas: Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG:

# Opis

Prijava Žunič - Wed 1/3/2018 9:26 AM

Od 1.1.2018 od 5:00 ne deluje postaja 09210\_H529\_Kubed\_II\_Rizana. IP naslov 172.18.142.97 je dosegljiv, ne pa tudi 172.19.142.97. To pomeni, da brezžični usmerjevalnik na vidi mreže za sabo. Zaradi tega predvidevamo, da gre za napako nekje na povezavi od usmerjevalnika do ethernet stikala v omari RO (ethernet kabel, optični pretvornik, optični kabel, ethernet stikalo). Naročamo servisni pregled postaje in vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.

# Zgodovina

### #1 - 2018-01-03 11:01 - Nikola Kostić

- Tema se je spremenilo iz Servis postaje v Servis postaje H529\_Kubed\_II\_Rizana

### **Datoteke**

Prijava probl, reklamacija - izpad postaje 09210\_H529\_Kubed\_II\_Rizana97d68B

2018-01-03

Nikola Kostić

2018-01-03 1/1