04969_H462_Gradac_I_Lahinja - Prijava problema #1500 Servis_04969_H462_Gradac_I_Lahinja

2018-12-31 16:15 - Nikola Kostić

Status:	Rešen	Začetek:	2018-12-31
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Nikola Kostić	% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			

Opis

Dne 31.12. sem opravil servis na postaji H462 Gradac-Lahinja.

- Ugotovljena okvara SD kartice log v priponki.
- Zamenjana kartica, ter instalirana programska oprema
- Preverjeno delovanje v sodelavi z M.Cerkvenčičem.
- Poslikana lata
- Potrebna zamenjava ključavnice
- Potrebno je zamenjati interni senzor na mbio za T in RH
- Stara SD kartica bo predana g. Mariju Cerkvenčiču ob priliki

Zgodovina

#1 - 2019-01-03 09:27 - Marko Mlakar

- Vrsta zahtevka se je spremenilo iz Hrošč v Prijava problema

Datoteke

Prijava probl - izpad postaje 04969_H462_Gradac_I_Lahinja.doc	95 KB	2018-12-31	Nikola Kostić
H462_Log.txt	49,586 KB	2018-12-31	Nikola Kostić
20181231_135921_resized.jpg	1,521 MB	2018-12-31	Nikola Kostić

2019-01-03